## Mémo Procédure « Lancer une impression 3D » avec Pronterface sur une imprimante 3D opensource.

Par X. HINAULT - www.mon-club-elec.fr - 2014



Vous devez commencer par repérer l'interrupteur de mise hors tension de l'imprimante et vous devez être en mesure de mettre l'imprimante « hors tension » en urgence au moindre problème évident.

Ne touchez jamais la buse chaude : sinon, vous aurez le bout du doigt brulé ! Ne touchez pas les courroies, roues dentées et éléments mobiles lorsque l'imprimante est en fonctionnement !

Une fois sous tension le ventilateur de refroidissement de la buse doit se mettre en route : si ce n'est pas le cas, mettez hors tension et demandez de l'aide.

## D'une manière générale, en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil : c'est mieux que d'endommager la machine!

| Etape | A faire   | Photo                                  | Notes   |
|-------|---|--|---|
| 1     | Charger le fichier gcode  | File Tools Advance                     | Le fichier gcode est<br>généré au préalable avec<br>Slic3R (voir tuto dédidé)                       |
| 2     | Nettoyer le plateau à l'aide<br>d'une spatule / chiffon   |  | Ne pas oublier! C'est pas<br>top de commencer une<br>impression avec un reste<br>de la précédente   |
| 3     | Vérifier que le filament est en place.<br>Lancer les chauffes   | Heat: Off 220.0 Set  Bed: Off 72.0 Set | Cibles PLA: 210°/70°  |
| 4     | Vérifier élévation du Z   | 10                                     | Ce mouvement est sans risque : pour tester la machine, c'est le réflexe à avoir.                    |
| 5     | Remplir la buse<br>(« extrude » x2 en 10mm)<br>et enlever le surplus à la<br>pince à épiler.                                  | Extrude Length:  10,0                  | Bien attraper le filament<br>au raz de la buse pour<br>éviter les « fils<br>d'araignée »            |
| 6     | Lancer l'impression   | SD Print Paus                          | La machine va faire les<br>« home » des 3 axes avant<br>de commencer                                |
| 7     | Impression en cours   |  | Rester à proximité de l'imprimante. Vérifier que le filament se déroule facilement.                 |
| 8     | Laisser refroidir à 40°   | 150<br>100 Ex0                         | Pas la peine de s'exciter :<br>attendre que le plateau soit<br>à 40° et çà décollera tout<br>seul ! |
| 9     | C'est prêt! Vous pouvez<br>retirer la pièce du plateau<br>(la prendre par les bords et<br>la faire tourner sur elle-<br>même) |  | Si çà ne décolle pas,<br>attendez encore un peu   |